

Stadt Chemnitz · Dezernat 6 · 09106 Chemnitz

Dienstgebäude Annaberger Straße 89
09120 Chemnitz

Stadtrat der Stadt Chemnitz
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Herrn Stadtrat
Bernhard Herrmann

Datum 30.08.2017
Unser Zeichen
Durchwahl
Auskunft erteilt
Zimmer
Ihr Zeichen RA-315/2017
Ihr Schreiben vom 04.08.2017
E-Mail

Ihre Ratsanfrage RA-315/2017 - Chemnitzer Modell - Baumschutz

Sehr geehrter Herr Herrmann,

zu Ihrer Ratsanfrage teile ich Ihnen im Auftrag der Oberbürgermeisterin Folgendes mit:

1. Warum ist kein Baumschutz für die neu gepflanzten Bäume vorgesehen?

Planmäßig war kein überirdischer Baumschutz am Stadlerplatz vorgesehen. Es wurde die Planungsphilosophie „Shared Space“ verfolgt, in der lebendige öffentliche Räume ohne restriktive Regeln und mit gegenseitiger Rücksichtnahme entwickelt werden. Dabei wurde eingeschätzt, dass sich die Bäume auch ungeschützt entwickeln können. Großer Aufwand wurde betrieben, um die Bäume im unterirdischen Bauraum, der voller Leitungen liegt, zu schützen und genügend Raum zur Entwicklung des Wurzelballens zu geben.

2. Wurden die Mängel an den Bäumen schon identifiziert, protokolliert und gemeldet?

Bisher wurden an 4 Bäumen am Stadlerplatz sichtbare Beschädigungen der Bäume im Tiefbauamt registriert.

3. Werden die geschädigten Bäume ersetzt? Wann werden die geschädigten Bäume durch gesunde ersetzt? Und durch wen?

Nach Inspektion mit Fachplanern wurde festgestellt, dass die vier v. g. Bäume ersetzt werden müssen. Die Bäume sollen noch in diesem Jahr vom Tiefbauamt ersetzt werden.

4. Wie hoch sind die Folgekosten für den Austausch beschädigter Bäume? Wer trägt diese Folgekosten?

Die Kosten für den Austausch der Bäume werden mit 1.000,- €/Baum eingeschätzt. Die Kosten müssen vom Tiefbauamt getragen werden, weil es sich nicht um Gewährleistungsschäden handelt.

5. Was kosten die Käfige im Wurzelbereich der Bäume?

Die „Käfige“ im Wurzelbereich der Bäume kosten 4.200,- €/Stck.

6. Was kostet eine konventionelle Baumpflanzung mit großzügigen Baumscheiben im Vergleich?

Eine konventionelle Baumpflanzung mit Baumscheiben kostet ca. 2.500,- €/Stck.

7. Radfahrer*innen haben eine zu hohe Kante beim Überfahren der Schienen - Übergang des Fahrweges zum asphaltierten Gleisbett - entlang der Reichenhainer Straße Richtung Stadtzentrum (Stadlerplatz) bemängelt. Entspricht die Bauausführung dieser Kante der Planung?

Mit der Kante wird ein abgegrenzter Bahnkörper sichergestellt. Die Ausführung entspricht der Planung.

8. Gibt es Abweichungen in der Bauausführung von den Vorgaben der Ausführungsplanung, wenn ja welche? Welche Nacharbeiten sind zu erwarten?

Bisher sind keine Abweichungen von der Ausführungsplanung festgestellt worden. Nacharbeiten wird es hinsichtlich der zu ersetzenden Bäume geben. Abweichend von der Ausführungsplanung werden die Bäume auf dem Stadlerplatz dann auch mit Baumschutzgittern ausgerüstet. Des Weiteren ist geplant, auf dem Stadlerplatz weitere Fahrradbügel nachzurüsten.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Stötzer
Bürgermeister